Name of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.


GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
4, 4th Cross Rd, Dr.S.R.K. Nagar post, Unity Nagar, Rachenahalli, Thanisandra, Bengaluru, Karnataka 560077, India
Lat 13.055169°
Long 77.62.7024°
14/08/23 12:57 PM GMT +05:30
Google



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

...e of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ...rd no. 08 Jakkur.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

ıe of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in rd no. 08 Jakkur.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-14

Scanned by CamScanner

ıme of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಚಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಚಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-೨೫

Scanned by CamScanner

Name of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in Ward no. 08 Jakkur.

Google
Bengaluru, Karnataka, India
2JXG+47G, Fathima Layout, Bharath Nagar, Manayata Tech Park, Thanisandra, Bengaluru, Karnataka 560045, India
Lat 13.047657°
Long 77.625751°
25/01/23 01:44 PM GMT +05:30
GPS Map Camera

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

ame of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-18

Scanned by CamScanner

ame of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.


Google
Bengaluru, Karnataka, India
3J2Q+C6C, 10th Main, Sanchar Nagar MCECHS Layout, Ashwath Nagar, HBR Layout, Bengaluru, Karnataka 560077, India
Lat 13.051002°
Long 77.638186°
28/02/23 10:44 AM GMT +05:30
GPS Map Camera



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.





ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in ward no. 08 Jakkur.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

ame of work : Maintenance of Water Supply Existing Borewells at Rachenahalli Surrounding area in Ward no. 08 Jakkur.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner